

"Утверждаю"  
Директор ООО "Хитэк - Инвест"  
Макарова Т.М.

«17» 2016 г. / 2016 г. /



**Прейскурант цен на услуги по обслуживанию и  
ремонту парикмахерского оборудования  
ООО "Хитэк - Инвест"**

**Сушуары.**

№	Наименование работы	Стоимость
1	Диагностика (разборка)	300руб.
2	Профилактика	700руб.
3	Замена нагревательного элемента	600руб.
4	Замена таймера	500руб.
5	Ремонт (замена) термореле	500руб.
6	Замена диффузора	400руб.
7	Замена (ремонт) сетевого шнура	500руб.
8	Замена выключателя	500руб.

**Климазоны.**

№	Наименование работы	Стоимость
1	Диагностика (разборка)	От 600руб.
2	Профилактика	От 1500 руб.
3	Замена ламп	От 800руб.
4	Ремонт цепи	От 1500 руб.
5	Ремонт главного блока	От 2000руб.
6	Замена (ремонт) сетевого шнура	800руб.
7	Замена выключателя	800руб.